

Дополнительная общеразвивающая программа
«3D Проектирование», 17 ч.

№ п/п	Наименование разделов, дисциплин (модулей)
1	Основные принципы и этапы твёрдотельного моделирования в SolidWorks
1.1	Создание эскиза
1.2	От эскиза к трёхмерной модели
2	Создание различных конфигураций деталей
2.1	Создание объекта по точным размерам
2.2	Текстуры